

No	学校名	危険箇所の路線名	危険箇所の箇所名	通学路の状況・危険の内容					補足	対策実施状況 R6年9月現在	主な担当	主な対策内容
				歩道・ 交通量が多い、狭い	歩道・ 路側帯が狭い	車道 幅が狭い	車道 幅が狭い	その他				
1	笠懸小学校	市道	鹿4653笠懸幼稚園跡地東側の十字路	○					信号を設置してほしい。信号があれば、より安全に横断できるので、現在別の道を通学路としている児童もこちらの道に変更することができる。		学校	・信号の設置は不可。児童への歩き方の指導を継続して行う。通学路の変更も検討する。
2	笠懸小学校	市道	鹿4550付近ゴミステーション		○				ごみが散乱しているときがあり、児童がよけて通るときに車との接触が懸念される。	対応済み	生活環境課	・広報などでゴミの出し方について呼びかけてもらう。
3	笠懸小学校	市道	久宮327-50付近十字路(ローソン久宮店より100mくらい東)	○					交通量が多く、横断歩道がほしい。		警察 学校	・横断歩道の設置は不可。少し東の公民館西側十字路の横断歩道設置について検討する。 ・公民館西側への通学路の変更を検討する。
4	笠懸小学校	市道	鹿74付近十字路				○		横断歩道か交通整理の人がほしい。		防災危機管理課 学校	・カーブミラーの位置を変更できるか検討する。 通学路を東側に変更できるか検討する。
5	笠懸小学校	県道69号	鹿477-3付近踏切南側				○		畑との段差が大きく、子どもが落ちたこともある。柵を作してほしい。	対応済み	桐生土木 学校	・ガードレールの設置は不可。反射ボールについては、古くなっているので交換するか検討する。 ・児童への歩き方の指導を継続して行う。
6	笠懸小学校	県道69号	鹿156付近、住宅の塀による見通しの悪さ				○		高い塀が続き、塀の切れ目の道から車が出てくるのが見づらい。		防災危機管理課	・カーブミラーの高さを調節し、車を見やすくする。
7	笠懸東小学校	市道	2区学校裏東道路	○	○		○		交通量が多く、信号を無視して曲がる車もある。オレンジのボールが破損している。		建設課	・ラバーボールを修繕する。
8	笠懸東小学校	県道	叶え橋				○		橋の欄干の高さが低く、物が落下する危険性がある。また、冬季は凍結して滑りやすくなる。		桐生土木	・排水処理の工事を実施する。
9	笠懸東小学校	県道68号	字比橋西側「笠懸東小学校入り口」交差点		○				○ 工事中のため、歩道と車道の区別が分かりにくい。	対応済み	学校 桐生土木	・誘導員の指示に従って通行するように指導する。 ・道路工事の完成待ち。
10	笠懸東小学校	県道69号	全般	○					○ まだ舗装されていない部分や草が生えていて歩道が狭くなっている部分がある。	対応済み	学校 桐生土木	・誘導員の指示に従って通行するように指導する。 ・道路工事の完成待ち。
11	笠懸東小学校	市道	阿左美964-2 白井工務店前	○		○	○		抜け道として交通量も多く、通る車のスピードも速い。		建設課	・外側線と停止線の引き直しをする。
12	笠懸東小学校	市道	阿左美1076 下山商店付近丁字路	○		○			脇道から飛び出してくる車が多い。		建設課	・道路の縁石を削って、歩道の幅を広げる。
13	笠懸東小学校	県道78号	セブンイレブン笠懸横町店交差点付近	○	○				通学の自転車も多く、歩道も狭い。自動車の交通量も多い。歩道に雑草がはみ出して、歩道が狭くなっているところがある。		区長	・歩道の草刈りを依頼する。
14	笠懸東小学校	県道78号	阿左美880-5 こもりや歯科前		○				道幅が狭く、交通量が多い。		桐生土木	・歩道にグリーンベルトを引く。
15	笠懸東小学校	市道	阿左美719-9 ログビート付近		○				交通量が多く、曲がってくる自動車が多い。	対応済み	学校	・信号の設置は不可。左右を確認して通行する等児童への安全指導を行う。
16	笠懸東小学校	県道78号	阿左美854-1 赤石電機前の信号付近	○	○	○			交通量が多く、歩道が狭い。自転車との接触も心配される。木や草も歩道に出ていて、歩道の幅も狭くなっている。	対応不可 対応済み	桐生土木 建設課 学校	・横断歩道にかかるガードレールの撤去を依頼する。 ・白線の引き直しをする。 ・道路の端を通るなど安全指導を行う。
17	笠懸東小学校	市道	阿左美829 笠南中南東交差点(元車庫付近)	○					歩道が狭く、交通量が多い。		建設課	・信号の設置は不可。十字路の角にラバーボールを設置し、児童の待機場所が確保できるようにする。
18	笠懸東小学校	県道68号	阿左美629-13 すき家付近交差点	○	○				交通量も多く、歩行者と自動車が接近している。		桐生土木 建設課	・歩道の整備待ち。 ・白線の引き直しをする。
19	笠懸東小学校	県道68号	阿左美381-3 美容室ピアの前				○	○	スピードを落とさずに、曲がってくる自動車が多い。	対応済み	桐生土木 学校	・自転車、歩行者マークを設置する。巻き込み防止のマークやラインを引く。 ・車道から一番遠い道を歩くように指導する。
20	笠懸北小学校	市道の信号	ミニストップ～理容室アップス	○	○			○	歩行者信号がない。水たまりができる。側溝のふたが壊れている。	対応済み	学校 桐生土木 建設課	・桐生警察に歩行者信号設置の要請書を出す。 ・ラバーボールを交換する。 ・道路の舗装を検討する。
21	笠懸北小学校	県道78号線	信号機 桐生みどり消防署～阿左美岩宿 間	○			○		車の通りが激しい(セブンイレブンの出入りが多い)。側溝が壊れている、側溝の穴が埋まっている。	対応済み	桐生土木 学校	・側溝蓋を直す。 ・グリーンベルト内を気を付けて歩くよう指導する。
22	笠懸北小学校	市道	神明宮から北小に向かった交差点		○				○ 南北に止まれる構図があるが道路の停止線が消えていて車が飛び出してきて危険	除草対応済み	建設課	・簡水下水道課で下水工事の予定があるので、その後状況を確認してから白線の引き直し等を検討する。また、道路に出てい草を刈ったり、地主に刈り取りを依頼したりする。 ・下水工事後、停止線を引く。 ・カーブミラーを立て替える。
23	笠懸北小学校	県道78号	コインランドリーから歩道橋に向かう歩道		○				○ 歩道が狭いうえに、雑草が生えて雨の日など危険。また、大きな水たまりがあり、避ける上危険である。		桐生土木	・土地の所有者に草刈りを依頼する。道路に出てい草を刈る。水たまりについては、雨の日に確認し補修を検討する。
24	笠懸北小学校	市道	北小東門から神社までの道路				○		○ 雨天時水たまり。神社付近、水があふれ川のような。道路にはみ出してしまう。		建設課	・雨の日に確認し、水たまりがあればその箇所を舗装する。
25	笠懸北小学校	県道69号	セブンイレブン笠懸吹上店から文庫大塚付近交差点まで	○	○	○			○ 歩道が非常に狭いうえに、大型トラックなどの交通量が多く大変危険である	対応済み	学校 桐生土木 防災危機管理課	・グリーンベルト内を気を付けて歩くよう指導する。 ・地主に除草と剪定をお願いする。 ・ミラーの向きを元に戻す。
26	笠懸北小学校	市道	4区公民館信号付近		○				○ 歩道が狭く雨天時は車との距離が近く危険。信号待ちの間に、いくつかの車が集合するので、信号が変わると横に広がって歩いてしまう。雑草が大量に生えてしまっている。子供たちが通れない。	対応済み	警察 建設課	・横断歩道の塗り直しをする。 ・道路に伸びている草を除草する。民地のものは地主に除草を依頼する。
27	笠懸北小学校	市道	「岩宿遺跡入口」信号から東へ150Mの区間	○					○ 庭木が伸びてきてしまい、歩道の幅が狭くなっている。	対応済み	建設課	・必要に応じて地主に剪定を依頼する。
28	笠懸北小学校	市道	岩宿駅付近鳥島モーター周辺		○				○ 踏切りわたる際車の重さで危険。歩道の幅が狭く、夏は草も多く草道を歩かざるを得ない。	対応済み	都市計画課 及び建設課	・現在、道路の拡張を検討中。 ・歩道に伸びている草を除草する。
29	笠懸北小学校	市道	いしはら動物病院の通り		○	○			○ 歩道なく、ガードレールもなく危険。横断歩道がない。		桐生土木	・歩道の拡張、横断歩道の設置は不可。道路に出てい草木については、地主に除草や剪定を依頼する。
30	笠懸北小学校	市道	五区公民館と向かいの空き地の間の道路				○		○ 雨天時に両側に水たまりができる。水たまりを避けて児童が歩くため車と接触しないか不安である。	対応済み	建設課 区長	・水たまりができる場所を確認し、舗装する。 ・毎月除草を行う。
31	笠懸北小学校	県道344・市道	ビーチ美容室近く 果樹園の生垣と東側の道路		○	○			○ 果樹園：昨年は年2回剪定していたが、木が伸びて児童が車道にはみ出してしまふ。東側：道路の幅が狭いための危険。	除草対応済み 対応済み	建設課 学校	・道路に伸びている草を除草する。民地については地主に除草を依頼する。また、グリーンベルトを引くことを検討する。 ・気を付けて歩くよう指導する。
32	笠懸西小学校	国道50号線	笠懸町「前鹿田(西)」信号					○	○ 南北を横断するための歩行者用信号がない。昨年10月、警察へ歩行者用信号設置要望を提出済み。	対応済み	学校	・警察へ歩行者用信号設置要望を提出する。
33	笠懸西小学校	市道	笠懸町鹿3241-4付近の十字路	○		○			○ 通学路になっているが、横断歩道がなく、朝は交通量が多い。昨年10月、警察へ横断歩道設置要望を提出済み。	対応済み	学校	・警察へ横断歩道設置要望を提出する。
34	笠懸西小学校	市道	笠懸町鹿2613-3付近 笠懸庁舎の東側の道を北に向かったT字路					○	○ 道路工事で消えたままになっている横断歩道の塗り直しを希望。		警察	・横断歩道の塗り直しをする。

35	笠懸西小学校	市道	笠懸町鹿3066-6付近のT字路					○	横断歩道が県道に近い位置にある。電柱もあるため、県道東側から登校し、横断待ちをしている児童の姿が、北側からきた車から見づらい。		教育総務課	・駐車場の出入り口の増設、駐車場の増設を検討する。学校側の歩道にラバーボールを設置する。
36	大間々北小学校	市道	桐原525-1 大間々町10区公民館近くの交差点	○	○			○	横断歩道、停止線が消えかかっている。児童が信号待ちをするスペースが狭く危険である。	対応済み	建設課 学校 警察	・官民境界を確認し、信号待ちの場所を確保できるか検討。 ・安全に待機するよう指導する。 ・横断歩道の塗り直しをする。
37	大間々北小学校	市道	桐原630 グループホーム桐の家近く		○	○		○	ブロック塀が車道側に張り出しており危険な状態である。	対応済み	建設課	・建築住宅課に準排状況の確認をする。 ・一地主者が対応する予定
38	大間々北小学校	国道122号線	大間々1180-1 市営上原団地近く	○				○	中学生が利用する横断歩道が消えかかっている。		警察	・横断歩道の塗り直しをする。
39	大間々北小学校	市道	大間々2236-4 大間々北小北側道路 東側交差点	○	○				南側から北側道路へ出ようとするとき、カーブミラーで歩行者の位置を確認しづらい。	対応済み 対応済み	防災危機管理課 学校 警察	・カーブミラーの微調整をする。 ・保護者にスクールゾーンの啓発、児童に歩き方の指導をする。 ・取り締まりを継続する。
40	大間々北小学校	市道	桐原1523-4 コメリ大間々店近くの交差点	○		○	○	○	横断歩道、停止線が消えかかっている。	対応済み	警察 建設課	・横断歩道、停止線の塗り直しをする。 ・用水路が見えにくいので、カラーコーンを設置し見やすくする。
41	大間々南小学校	県道境木島大間々線	大間々町大間々741-1高松斎苑から大間々町大間々613-3久路保山荘まで	○	○				道路北側には歩道があるが、道路南側には歩道がない。交通量が多いため、道路南側にガードレールまたは、ポストコーンの設置を希望している。		桐生土木	・グリーンベルトを設置する。
42	大間々南小学校	市道	大間々町大間々837-1ローソンみどり大間々店十字路から大間々庁舎付近十字路までの道	○	○				道路幅狭く、交通量が比較的多い。道路に歩道はあるが、ポストコーンがあると安心。	対応済み	学校	・児童に歩き方を含めた安全指導をする。
43	大間々南小学校	市道	大間々町大間々676付近		○	○		○	スクールゾーンを避けて北側からくる車と西から来る車があるが、道幅が狭くすれ違いが難しいT字路。カーブミラーが劣化し、くもっていて見えにくい。	対応済み	防災危機管理課 警察	・カーブミラーを交換する。 ・停止線と「止まれ」の塗り直しをする。
44	大間々南小学校	市道	大間々町大間々677付近					○	元レコードわおん周辺。植木が道にせり出す。ガラス、ナイフ等がある。ゴミが散乱。	対応済み	区長 学校	・家主にゴミ処理を依頼する。 ・通学路ではないので通らないよう指導する。
45	大間々南小学校	県道	大間々町大間々2445-4赤城駅付近横断歩道					○	赤城駅前とうおふじ前をつなぐ横断歩道のアスファルトが全体的にひび割れていて足がひっかかる。		桐生土木	・道路の舗装をし、その際に横断歩道の引き直しをする。
46	大間々南小学校	県道境木島大間々線	大間々町大間々613-3久路保山荘付近横断歩道					○	エネオスと久路保山荘のところ横断歩道が消えかかっている。		警察	・横断歩道の塗り直しをする。
47	大間々南小学校	市道	大間々町大間々900付近 大南小プール付近					○	シルバーのセダン車が歩道に駐車していることが多い。		警察 学校	・管内の交通に状況伝える。 ・駐車しているときに通報する。
48	大間々南小学校	市道	大間々町大間々775-2篠原縫製付近			○		○	民家の植木が道路に出ていて視界が悪い。道路に出ないと通れない。		建設課	・家主に庭木の剪定を依頼する。
49	大間々南小学校	市道	学校北側正門の横断歩道 反感応式信号機					○	押しボタンスイッチ点灯が老朽化のため不明瞭。停止車間が点灯を確認できず、信号が変わらないと動き出し、児童に接触しそうなことが何度もあった。		警察	・新しい押しボタン装置を設置する。
50	大間々南小学校	市道	大間々282-1付近 「8区公園」の十字路の横断歩道や「止まれ」表示等					○	白線や道路標示が薄くなっている。		建設課 警察	・道路の舗装を検討。舗装後、外側線等を塗り直す。 ・舗装後、横断歩道を塗り直す。
51	大間々南小学校	市道	大間々311-1「8区集会所」から北に向かったT字路の「止まれ」表示					○	道路標示が薄くなっている。		警察	・道路標示の塗り直しをする。
52	大間々南小学校	市道	大間々128-10「バールハイツ小林」東側道路の東側の車が道路にはみ出している					○	車が通学の妨げになり道路にはみ出して歩行しなければならぬので危険である。	対応済み	建設課	・必要に応じて地主に除草を依頼する。
53	笠懸中学校	国道50号線	笠懸町鹿346-2 笠懸小学校北側歩道				○		図書館方向から国道50号に出る車両（自転車を含む）の左方の見通しが悪く、出会い頭に衝突する恐れがあるのでカーブミラーを設置できないか。		国交省	・国道50号側の壁を1枚抜くなどして、生徒の通学の様子が見えるようにする。 ・自転車用カーブミラーを設置するか検討する。
54	笠懸南中学校	市道	学校東門前道路			○			生徒が東門から出る際に、道路側からも敷地内からも見づらく危険である。ミラーの設置をお願いしたい。	対応済み	教育総務課 学校	・左右の見通しをよくするために、門の左右の壁を取り除けるか検討する。 ・左右の目視による安全確認の指導を徹底する。
55	笠懸南中学校	市道	笠懸町阿左美850-4付近 信号のある十字路					○	登校時に交差点南方面から来た自転車の生徒が赤信号を横断せず左折する際に、設置されたボールの外側を通らなければならないため、道路に断られてしまい危険である。ボールの内側を通行させることはできないか。	対応済み	学校	・車両用信号に従い、原則として左折せず、信号を待って直進するよう指導するとともに、どうしても左折したい場合は、自転車から降りて転がしながらボールの内側を進むよう指導する。
56	大間々南小学校	国道353号線	大間々町桐原245-1から桐原93-4付近	○	○			○	R4の危険箇所であげ、外側線の塗り直し（桐生土木）をしてもつたが、歩くところが狭い。また、トラックなどの交通量も多くスピードを出すので危険である。	対応済み 対応済み	学校 防災危機管理課 建設課	・児童への交通安全指導を行う。 ・運転者への注意喚起の看板を設置する。 ・交差点付近の外側線の塗り直しをする。