

みどり市立学校・幼稚園の耐震診断結果及び耐震化計画一覧表

施設名	建物区分	棟数	耐震診断結果 (耐震度ランク)	耐震化計画
笠懸幼稚園	園舎	2	A	補強工事必要無し
笠懸小学校	校舎	5	補強工事実施済み(H13年)	
	屋内運動場	1	A	補強工事必要無し
笠懸東小学校	校舎	1	B	前期
	屋内運動場	1	H22年度に診断実施予定	今後の診断結果により検討
笠懸北小学校	校舎	1	C	前期
	屋内運動場	1	H22年度に診断実施予定	今後の診断結果により検討
大間々北小学校	校舎	2	補強工事実施済み(H10年)	
	屋内運動場	1	A	補強工事必要無し
大間々南小学校	校舎	2	補強工事実施済み(H21年)	
	屋内運動場	1	A	補強工事必要無し
大間々東小学校	校舎	2	補強工事実施済み(H21年)	
	屋内運動場	1	H22年度に診断実施予定	今後の診断結果により検討
神梅小学校	校舎	1	B	後期
	屋内運動場	1	H22年度に診断実施予定	今後の診断結果により検討
福岡中央小学校	校舎	1	B	後期
	屋内運動場	1	A	補強工事必要無し
福岡西小学校	校舎	1	B	後期
	屋内運動場	1	H22年度に診断実施予定	今後の診断結果により検討
あずま小学校	校舎	1	A	補強工事必要無し
	屋内運動場	1	A	補強工事必要無し
笠懸中学校	校舎(普通教室棟)	2	A	補強工事必要無し
	校舎(特別教室棟)	2	C	前期
	屋内運動場	1	診断中(22年度)	今後の診断結果により検討
笠懸南中学校	校舎	4	A	補強工事必要無し
	屋内運動場	1	A	補強工事必要無し
大間々中学校	校舎(普通教室棟)	3	補強工事実施済み(H11年)	
	校舎(特別教室・武道場棟)	1	C	前期
	屋内運動場	1	診断中(22年度)	今後の診断結果により検討
大間々東中学校	校舎	2	A	補強工事必要無し
	屋内運動場	1	A	補強工事必要無し
東中学校	校舎	1	補強工事実施済み(H12年)	
	屋内運動場	1	D	前期