

みどり市立学校・幼稚園の耐震診断結果及び耐震化計画一覧表

施設名	建物区分	棟数	耐震診断結果 (耐震度ランク)	耐震化計画
笠懸幼稚園	園舎	2	A	補強工事必要無し
笠懸小学校	校舎	5		補強工事実施済み(H13年)
	屋内運動場	1	A	補強工事必要無し
笠懸東小学校	校舎	1		補強工事実施済み(H22年)
	屋内運動場	1		補強工事実施済み(H24年)
笠懸北小学校	校舎	1		補強工事実施済み(H22年)
	屋内運動場	1		補強工事実施済み(H24年)
大間々北小学校	校舎	2		補強工事実施済み(H10年)
	屋内運動場	1	A	補強工事必要無し
大間々南小学校	校舎	2		補強工事実施済み(H21年)
	屋内運動場	1	A	補強工事必要無し
大間々東小学校	校舎	2		補強工事実施済み(H21年)
	屋内運動場	1	A	補強工事必要無し
福岡中央小学校	校舎	1		補強工事実施済み(H25年)
	屋内運動場	1	A	補強工事必要無し
あずま小学校	校舎	1	A	補強工事必要無し
	屋内運動場	1	A	補強工事必要無し
笠懸中学校	校舎(普通教室棟)	2	A	補強工事必要無し
	校舎(特別教室棟)	2		補強工事実施済み(H23年)
	屋内運動場	1		補強工事実施済み(H23年)
笠懸南中学校	校舎	4	A	補強工事必要無し
	屋内運動場	1	A	補強工事必要無し
大間々中学校	校舎(普通教室棟)	3		補強工事実施済み(H11年)
	校舎(特別教室・武道場棟)	1		補強工事実施済み(H25年)
	屋内運動場	1	A	補強工事必要無し
大間々東中学校	校舎	2	A	補強工事必要無し
	屋内運動場	1	A	補強工事必要無し
東中学校	校舎	1		補強工事実施済み(H12年)
	屋内運動場	1		補強工事実施済み(H23年)